

附件10

第 MSC.558(108)号决议 (2024 年 5 月 23 日通过)

《原油油船货油舱保护涂层性能标准》 (经修正的第 MSC.288(87)号决议)修正案

海上安全委员会，

忆及《国际海事组织公约》关于本委员会职能的第 28(b)条，

还忆及以经第 MSC.342(91)号决议修正的第 MSC.288(87)号决议通过的《原油油船货油舱保护涂层性能标准》(“性能标准”)，根据《1974 年国际海上人命安全公约》(“本公约”)第 II-1 章已成为强制性标准，

进一步忆及关于性能标准修正程序的本公约第 VIII(b)条和第 II-1/3-11.3.1 条，

认识到有必要对性能标准中对其他海事组织文书的引用保持更新，

在其第 108 届会议上，审议了按本公约第 VIII(b)(i)条提出和分发的性能标准的修正案，

1 按本公约第 VIII(b)(iv)条，通过《原油油船货油舱保护涂层性能标准》修正案，其文本载于本决议附件；

2 按本公约第 VIII(b)(vi)(2)(bb)条，决定该修正案应于 2025 年 7 月 1 日被视为获得接受，除非在此日期之前，有三分之一以上的本公约缔约国政府或拥有商船合计吨位数不少于世界商船总吨数 50%的缔约国政府已通知秘书长其反对该修正案；

3 提请本公约各缔约国政府注意，按本公约第 VIII(b)(vii)(2)条，该修正案在按上述第 2 段获得接受后，应于 2026 年 1 月 1 日生效；

4 要求秘书长，按本公约第 VIII(b)(v)条，将本决议及其附件中所载修正案文本的核正无误副本送交本公约所有缔约国政府；

5 还要求秘书长将本决议及其附件的副本分发给非本公约缔约国政府的本组织各会员。

附件

《原油油船货油舱保护涂层性能标准》
(经修正的第 **MSC.288(87)**号决议)修正案

6 涂层检查要求

6.1 通则

1 现有第 6.1.1 段由以下替换:

“6.1.1 为保证符合本标准, 下列事项须由具有**AMPP**认证涂层检查员、**FROSIO**检查员**III**级资格或主管机关承认的同等资格的涂层检查人员完成。”
