

附件11

第 MSC.559(108)号决议 (2024 年 5 月 23 日通过)

《救生艇和救助艇、降落设备和释放装置的维护保养、 彻底检查、操作试验、检修和修理要求》 (第MSC.402(96)号决议)修正案

海上安全委员会，

忆及《国际海事组织公约》关于本委员会职能的第 28(b)条，

还忆及以经第 MSC.404(96)号决议修正的第 MSC.402(96)决议通过的《救生艇和救助艇、降落设备和释放装置的维护保养、彻底检查、操作试验、检修和修理要求》(“要求”), 根据《1974 年国际海上人命安全公约》(“本公约”)第 III 章已成为强制性要求，

进一步忆及关于要求修正程序的本公约第 VIII(b)条和第 III/3.25 条，

虑及以第 MSC.535(107)号决议通过的关于全封闭救生艇通风措施、通风系统的开口及其关闭方法的《救生设备规则》的修正案，

认识到有必要对要求中关于通风系统年度彻底检查和操作试验保持更新，

在其第 108 届会议上，审议了按本公约第 VIII(b)(i)条提出和分发的要求的修正案，

- 1 按本公约第 VIII(b)(iv)条，通过《救生艇和救助艇、降落设备和释放装置的维护保养、彻底检查、操作试验、检修和修理要求》修正案，其文本载于本决议附件；
- 2 按本公约第 VIII(b)(vi)(2)(bb)条，决定该修正案应于 2025 年 7 月 1 日被视为获得接受，除非在此日期之前，有三分之一以上的本公约缔约国政府或拥有商船合计吨位数不少于世界商船总吨数 50%的缔约国政府已通知秘书长其反对该修正案；
- 3 提请本公约各缔约国政府注意，按本公约第 VIII(b)(vii)(2)条，该修正案在按上述第 2 段获得接受后，应于 2026 年 1 月 1 日生效；
- 4 要求秘书长，按本公约第 VIII(b)(v)条，将本决议及其附件中所载修正案文本的核正无误副本送交本公约所有缔约国政府；
- 5 还要求秘书长将本决议及其附件的副本分发给非本公约缔约国政府的本组织各会员。

附件

《救生艇和救助艇、降落设备和释放装置的维护保养、
彻底检查、操作试验、检修和修理要求》
(第MSC.402(96)号决议)修正案

6 检查、维护保养、彻底检查、操作试验、检修和修理的具体程序

6.2 年度彻底检查和操作试验

1 第 6.2.3 段由以下替换：

“6.2.3 对于救生艇(包括自由降落式救生艇)、救助艇和快速救助艇，须对下列项目进行彻底检查和核查以确保其状态和操作令人满意：

- .1 艇结构的状态，包括固定和未固定的设备(包括尽实际可能目视检查留空处所的外部边界)；
- .2 发动机和推进系统；
- .3 喷淋系统，如设有；
- .4 空气供给系统，如设有；
- .5 操纵系统；
- .6 供电系统；
- .7 舀水系统；
- .8 护舷/防撞布置；
- .9 救助艇复正系统，如设有；和
- .10 通风系统，如设有。”
